





ZMĚNA PRŮTOKU VODY U ŠETŘIČŮ PRO SPRCHY




1. Odeberte těsnění a vyjměte plastové tělo z kovového kroužku.

2. Odeberte černé těsnění




3. Vytlačte O-kroužek pomocí špičatého nástroje. Nebo O-kroužek můžete také něčím vytáhnout shora, aniž byste museli zelený regulační prvek vydělavat ven.



4. Zopakujte předchozí krok, tentokrát za pomoci kancelářské spony. Lze použít i například obyčejný špendlík nebo jakýkoliv drobný a úzký nástroj.

6. Odeberte O-kroužek z regulačního prvku.



7. Vložte požadovaný O-kroužek či případné kombinace O-kroužků dle návodu. Následně jednotlivé části zpět seskládejte do sebe.

POUŽITÍ O-KROUŽKŮ PRO DOSAŽENÍ POŽADOVANÉHO PRŮTOKU

- 6 l/min. 1x silnější černý O-kroužek
- 8 l/min. 1x červený O-kroužek
- 10 l/min. . . . 2x tenký černý O-kroužek
- 12 l/min. . . . 1x tenký černý O-kroužek
- 14 l/min. . . . po odstranění všech O-kroužků

